

TERMOPARES

Tipos: J – K – S – B – T – R



Completa linha de Termopares

Tipos: J – K – S – B – T – R;

Construção: Haste de aço inoxidável ou cerâmica / Flexíveis / Cabos especiais;

Faixas de temperatura: conforme tabela de cada termopar;

Conexão elétrica: prensa-cabos, rabicho ou bornes (cabeçote);

Diâmetro da haste: 6,35 mm (1/4") / 9,5 mm (3/8") / 12,7 mm (1/2");

Material em contato com o fluido: aço inoxidável ou cerâmica (para temperaturas acima de 1200°C);

Cabos e conexões específicas para alta temperatura;

Desenvolvimento de modelos especiais, conforme especificação ou desenho técnico.

TERMOPARES

Tipos: J – K – S – B – T – R

Tipo:

Termopar	J
Termopar	K
Termopar	S

Conexão elétrica:

Cabeçote alumínio	C
Prensa-cabo	PC
Outra especificar	

Diâmetro da Haste:

1/4"	14
3/8"	38
1/2"	12

Comprimento da Haste:

50mm	50mm
100mm	100mm
Outra especificar	

Conexão ao Processo:

1/2" BSP	12-B
1/2" NPT	12-N
3/4" BSP	34-B
3/4" NPT	34-N
TC 1.1/2"	TC-1.1/2
TC 2"	TC-2
SMS 1.1/2"	SMS-1.1/2
SMS 2"	SMS-2
RJT 1.1/2"	RJT-1.1/2
RJT 2"	RJT-2
Outra especificar	

Comprimento do cabo:

1 metro	1M
2 metros	2M
Outro especificar	

Especifique conforme exemplo: **J – C – 14 – 100MM – 12-B.**